



Ingresso per alimentazione cpu. nella maggior parte delle Schede madri richiede spinotto a 8 pin.

PIN per collegamento ventola CPU (microprocessore).

Alloggio (socket) CPU.

Ingresso alimentazione generale della S.M. Solitamente richiede spinotto a 24 pin.

Banchi per inserimento Memoria RAM. Nelle Schede Madri ATX troveremo sempre 4 slot disponibili, diversamente nelle Micro ATX o Mini ITX in base al modello può capitare di trovarne solo 2.

Porte USB per il collegamento di tastiera, mouse, stampanti, chiavette usb o hdd esterni.

Uscite Video per il collegamento dello Schermo. Utilizzate nel caso non si utilizzi una scheda video dedicata.

Porta LAN, per collegare il Computer ad un modem o ad una rete locale.

Uscita Audio per collegamento casse, cuffie, microfono o qualsiasi altro dispositivo di riproduzione o registrazione audio.

PCI per collegamento scheda di rete, schede wi.fi, schede con porte com o lpt. Sono porte versaliti per qualsiasi componente aggiuntivo abbiate bisogno.

PCI Express per collegamento scheda Grafica.

Alloggio per batteria tampone.

Ingressi SATA di solito usati per il collegamento di HDD, SSD o lettori interni CD/DVD.

PIN per collegamento ventole aggiuntive.

PIN per collegamento porte USB frontati del case.